



- La disposition de l'armoire à bornes et du presse-étoupes dépend de la position du moteur de l'unité, ce qui permet de garantir un accès optimal pour le câblage, une longueur suffisante pour la tension de la courroie ainsi qu'une protection contre les pénétrations d'eau.
- Entièrement fermé et refroidi par ventilateur (TEFC)
- Rendement énergétique IE3
- Classe IP 55 / classe d'isolation F
- Palier de tolérance C3

Caractéristiques spécifiques Impervix

Attention :

DISPONIBILITÉ - Tous les moteurs à une seule vitesse standards sont disponibles de stock!

Remplacer le moteur de votre équipement de refroidissement BAC?

Contactez votre [représentant BAC local](#).

Téléchargements

- [BAC Motores del Ventilator](#)
- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)