

# VXT >>> Opportunités d'amélioration

Execution à haute température  
Surface de ruissellement en CPVC

Éliminateur de gouttelettes en acier

Moteur surdimensionné & Jeu de transmission

Hotte de refoulement

- Amélioration de la maintenabilité et de l'accessibilité
- Amélioration de la sécurité opérationnelle
- Réduction du niveau sonore
- Economie d'eau
- Economie d'énergie et augmentation des performances
- Augmentation de la fiabilité

Plate-forme de maintenance externe, échelle & garde-corps caisson

Trappe de nettoyage

Module de déconcentration automatique BCP

Séparateur cyclonique

Système d'agitation de bassin

Batterie à diminution de panache

Grille de ventilateur

Atténuation acoustique à l'aspiration & au refoulement

Baltiguard (moteur de réserve & chaise moteur)

Ensemble de protection antigel de bassin

Dispositif électrique de régulation du niveau d'eau

Note: Les dessins de cette page sont uniquement indicatifs et peuvent varier par rapport à la solution proposée.